

(PRIOR ART)

FIG. 1



(PRIOR ART)

FIG. 2


18
20
70
22
66
28
16
34
42
PYROMETER
40
12
16
CONTROLLER
62
30
42
PYROMETER
40
44
26
27
64
60
24
32

FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7


24
27
26
40
PYROMETER
42
44
CONTROLLER
42
40
PYROMETER
34
28
12
16
100
64
20

FIG. 8